



Необходимые мероприятия и условия работы по стыковке конвейерной ленты выполняемые заказчиком.

До начала работ место проведения склейки должно быть оборудовано:

- установлен рабочий стол площадью мин. 3000x1500 мм. (см. схему)
 - подано питание 220 V / 50 Нг
 - при плохой видимости проведены дополнительные средства освещения
 - при температуре ниже +10 °С- предусмотрено отопление места проведения работ
 - при возможности попадания на место работы осадков или пыли, предусмотреть способ защиты.
 - Лента должна быть натянута и закреплена с двух сторон (см. схему).
 - Остальное оборудование должно быть обесточено и поставлено на стопорах.
 - Мешающие роликоопоры демонтированы
1. При невозможности выполнения данных требований заказчик должен заранее оповестить подрядчика.
 2. Работы по оборудованию места склейки силами подрядчика оплачиваются отдельно.
 3. Заказчик должен заранее оповестить подрядчика о дате проведения работ.
При срочном выполнении работ, работ в ночное время или выходные дни стоимость проведения работ по К=2
 4. Стоимость работ может меняться в зависимости от дальности места проведения, количества кордов, задержек по вине заказчика и сложности стыка.

